





Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wigierska 3

Zakres zamówienia


- profil PCV min. 5-komorowy, kolor biały,
- okucia obwiedniowe,
- zestaw dwuszybowy- o wsp. $U \leq 1,1 W(m^2 \text{ } ^\circ K)$,
- dokonanie własnego pomiaru z natury,
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- obustronne tynki na ościeżach,
- malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych w kolorze białym,
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie,
- wymiana podokiennika zewnętrznego z blachy powlekanej,
- naprawa podokiennika wewnętrznego

Nr m.	Najemca	Rysunek Widok od zewnątrz	Uwagi
1.	Klatka schodowa półpiętro		
2.	Klatka schodowa piętro		
3.	Strzech + od strony ul. Kosciuszki		


Klatka schod.
piętro



Klatka schod.
od strony
ul. Kosciuszki



strzech
oficyny



UWAGA:

- 1.) W drzwiach uchylonych ograniczniki uchytu z możliwością rozłączenia
- 2.) Wymiarowanie (m)

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

Józef Koniczko
Upr. bud. S/N. 114/88

Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego z wymiana podokienników zewnętrznych i naprawą podokienników wewnętrznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 2,20*1,23*2	m2	5,412
			razem	m2
2	KNR 0-19 1023/08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2 0,63*2,2	m2	1,386
			razem	m2
3	KNR 0-19 1023/07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 strych 1,23*1,6*3 od strony ul. Kościuszki 1,23*1,6	m2	5,904
			m2	1,968
			razem	m2
4	KNR 0-19 1023/03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 0,9*0,9	m2	0,810
			razem	m2
5	KNR 0-19 1023/02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2 strych oficyny 0,5*0,9	m2	0,450
			razem	m2
6	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Nr ST: B-16.00.00 1,35*0,3*2+0,7*0,3+1,3*0,3*4+1,3*0,3+0,6*0,3	m2	3,150
			razem	m2
7	KNR-W 4-01 0916/01	Naprawa podokienników drewnianych	szt	4,000
8	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2	szt	4,000
9	KNR 2-02 1605/01	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na ścianach	m2	4,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopycki
Upr. bud. SUW-114/88